

PIIRIPROTOKOLL nr LY1812038378

Tartu maakond Tartu linn Vorbuse küla

Eino

Käesolev piiriprotokoll on koostatud GeoBaltica OÜ (litsents 578 MA-k) maamõõtja Andri Remmel poolt piiri ja piirimärkide maastikul kindlakstegemise ja kättenäitamise kohta.

Puudutatud katastriüksused ja -isikud

Katastriüksus	Omanik / maataotleja	Kutse saadetud	Osaes kättenäitamisel	Allkiri
Eino (83101:003:0776)	valitseja Maaeluministerium, volitatud esindaja Urmas Ahven	e-kiri		
3 Jõhvi-Tartu-Valga tee (83101:003:0777)	valitseja Majandus- ja Kommunikatsiooniministerium, volitatud asutus Maanteeamet	e-kiri		
22102 Vorbuse- Kardla tee (83101:003:0025)				
Jõe (83101:003:0449)	Volker Hamann	-		
	Martin Kuusik	28.01.2019		
Lipingu (83101:003:0011)	Lii Lusikas	28.01.2019		
	Enno Soobik	28.01.2019		
	Helga Helene Laan	28.01.2019		
	Katrin Lili-Ann Pütsep	28.01.2019		

Piirikirjeldus – Eino

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks
9	paigaldamata piirimärk	teemaa serv	7 m tee teljest	-	-
10	paigaldamata piirimärk	sirgjooneline	-	-	-
11	paigaldamata piirimärk	sirgjooneline	-	-	-
12	paigaldamata piirimärk	sirgjooneline	-	-	-
13	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
5	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
4	paigaldamata piirimärk	sirgjooneline	-	-	-
3	paigaldamata piirimärk	sirgjooneline	-	-	-
2	paigaldamata piirimärk	sirgjooneline	-	-	-
1	paigaldamata piirimärk	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus – Piibu tee T1

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks
1	paigaldamata piirimärk	sirgjooneline	-	-	-
2	paigaldamata piirimärk	sirgjooneline	-	-	-
3	paigaldamata piirimärk	sirgjooneline	-	-	-
4	paigaldamata piirimärk	sirgjooneline	-	-	-
5	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
6	metalltoru	sirgjooneline	-	vinkel asendatud toruga	1)
7	paigaldamata piirimärk	teemaa serv	2.2 meetrit tee teljest	-	-
8	paigaldamata piirimärk	teemaa serv	7 m tee teljest	-	-
9	paigaldamata piirimärk	sirgjooneline	-	-	-

Piiride kindlakstegemine::

- 1) Põhjus: Maastikul olemasolev vinkel, mis asendati metalltoruga (skeemil punkt 6) ei asu Eino (83101:003:0776) katastriüksuse piiriprotokollis kirjeldatud kaugusel tee teljest (2,2 m kaugusel tee teljest).

Selgitus: Vinkel, mis asendati metalltoruga, asus 3,17 m kaugusel tee teljest.

Tulemus: Arvestada piirimärgina taastatud metalltoru (skeemil punkt 6) ning piiri kulgemist taastatud metalltoru (punkt 6) ja paigaldamata piirimärgi (punkt 7) vahel sirgjooneliselt piirimärgist piirimärki.

Asjaosaliste märkused ja taotlused:

Eino (83101:003:0776), 22102 Vorbuse-Kardla tee (83101:003:0025) ja Lipingu (83101:003:0011) katastriüksuste omanike nõusolekul on piiripunktidesse nr 1, 2, 3, 4, 7, 8 ja 9 jäetud piirimärgid paigaldamata ning maastikul hävinenud piirimärgid nr 10 ja 12 taastamata, sest need takistavad maa põllumajanduslikku kasutamist. Samuti jäeti paigaldamata piirimärk punkti nr 11, sest antud piiripunkt on jäetud tähistamata juba varasema mõõdistuse käigus.

Jõe (83101:003:0449) katastriüksuse omanikule Volker Hamann ei ole võimalik kutset saata, sest nii rahvastikuregistris kui ka omavalitsuses elukoha andmed puuduvad.

Piiripunktide ja piiride skeem

PIIRIPROTOKOLL nr LY1812038378




LEPPEMÄRGID

Aluskaart: Maa-amet 2019

- katastriüksuse piir
- registreeritud katastriüksuse piir
- ① piiripunkti number
- piirimärk
- tähistamata piiripunkt

Piiride kindlakstegemist selgitav skeem

PIIRIPROTOKOLL nr LY1812038378



LEPPEMÄRGID

- kindlaks tehtud piir
- piiri kulgemise suund
- ① piiripunkti number
- mõõdistatud piirimärk