

Käesolevaga antakse põhjendused projekti läbi vaatamisel esinenud puudustele

29.09.2016 nr 7-1/EPD-16-0573 PROJEKTI LÄBIVAATAMISEL ESINENUD PUUDUSED:

Inseneriteenistus:

1. Tamme pst katend taastada ristküliku kujulise lapina. Sidekaabli rajamisel projekteerida ka teepeenra taastamine.

Muudetud asendiplaanil taastatava katendi kuju ristkülikuliseks ning pikendatud taastatav ala kuni sidekaabli kujani. Seletuskirja lisatud taastatava haljasala kirjeldus.