

Sõbra mänguväljak

Mänguväljaku ülevaatuse akt

03.04.2019

Tommi Play OÜ hooldusjuht Andrus Ottas teostas 02.04.2019 Sõbra mänguväljakul ülevaatuse. Hinnangu andmise aluseks on Eestis kehtivad mänguvahendite ohutust sätestav standard EN 1176:2017 ja mänguvahendite aluskatete nõudeid sätestav standard EN 1177.

Hinnatakse 4-astmelisel skaalal

Hea - täielikult standarditele EN1176/1177 vastav mänguvahend ja turvaala aluskate, pole kulumismärke, defekte, värv on heas korras, mänguvahend on ohutu ja visuaalselt kena. Turvaala on korras (piisava suurusega ja paksusega puhas liivaala, korralik piisava suuruse ja paksusega kummikattest ala või piisava suurusega ja paksusega puhas koorepurust ala), kui spetsiaalne kate on vajalik (johtuvalt standardist EN1177).

Rahuldav - standarditele EN1176/1177 vastav mänguvahend ja turvaala aluskate. Väiksemad ohutud kulumismärgid, värv võib vajada värskendamist. Mänguvahend on ohutu, kuid visuaalselt vajab hooldust (immutamine, ülevärvimine, ennetav detailide väljavahetamine). Turvaala võib vajada hooldust (täiendavat kogust liiva, koorepuru või kummikatted uuendamist, puhastamist), kuid ettenähtud turvaala suurus ja kattematerjal on piisav.


Halb - mänguvahendil ja/või turvaalal esineb puudusi lähtuvalt standardist EN1176/1177, kuid puudused ei ole hinnanguliselt eluohtlikud või suuri tervisekahjustusi tekitavad. Mänguvahend on visuaalselt ja mänguomadustelt kulunud (värv/immutus kulunud, materjalidel kulumismärgid, maapinnal väiksemad puidu mädanemise ilmingud, kettidel väiksed kulumismärgid, puit tuhmunud, puidul esineb mitteolulistest kohtades väiksemaid deformatsioone). Turvaala vajab hooldust ja/või laiendamist vajaliku suuruseni (täiendavat kogust liiva, koorepuru või kummikatted uuendamist või lisamist).


Ohtlik - mänguvahend või selle turvaala ei vasta standardi EN1176/1177 nõuetele. Puudused võivad osutada lastele suuri tervisekahjustusi tekitavaks või isegi eluohtlikuks (luumurrud, peavigastused, peapõrutused jm.). Mänguvahend või selle osa on ohtlikult katkine või sellel esineb suuri defekte, on suure kulumise või vanuse tõttu ohtlikult katki minemas (võivad olla silmaga mittenähtavad deformatsioonid). Turvaala ja/või selle ettenähtud kate puudub, turvaalas esineb ohtlikke esemeid. Mänguvahendi maakinnitus ja/või betoon on väljas. Mänguvahend vajab eemaldamist või suuremaid renoveerimistöid.



Turvaalast ja turvaala katetest



Mänguvahendi turvaala tähendab vaba ruumi (ilma kivideta, puuoksteta, puujuurteta, teiste esemeteta jne.) mänguvahendi ümber ja peal vastavalt standardi EN1177 nõuetele. Turvaala peab olema spetsiaalse kattematerjaliga kaetud, kui mänguvahendilt on võimalik kukkuda kõrgemalt kui 1,0m. Alla 1,0m kukkumiskõrgusega mänguvahendi all võib olla muru, kuid alati on soovitatav ka nende mänguvahendite all kasutada midagi pehmemat. Üle 1,0m kukkumiskõrgusega mänguvahendialune ala peab olema kaetud kas 30cm paksuse liivakihi, koorepurukihiga või spetsiaalsete mänguväljakutele mõeldud kummimattidega. Sõltuvalt toote kukkumiskõrgusest võib turvakatte paksus suurened.






Uurimused on näidanud, et enamus traumasid mänguväljakutel tekib just kukkumistest tekkinud põrutustest, luumurdudest jne. Seetõttu on turvaala õige katmine väga oluline abivahend hoidmaks ära tõsisemaid traumasid lastega.


Nr.	Mänguvahend	Hinnang	Hinnangu kommentaar	Soovitus	Pilt
1.	Labürint palkidest	Ohtlik	<ul style="list-style-type: none"> Palju palke pehkinud, palgid järjest lagunevad. 	<ul style="list-style-type: none"> Eemaldada. 	

2.	Ronila	Halb	<ul style="list-style-type: none"> • Kinnituskruvi lahti keerdunud köisredeli ülemises otsas. • Väikelaste istmel ketikatted katki; iste liiga kõrgel. • Keskmise konstruktsiooni toru ümber rehvid katki. • Liivaala lohklik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinnitada kruvi. • Vahetada ketikatted; lisada kettidele pikendused. • Eemaldada katkised rehvid ja paigaldada posti ümber pehmendus, mis on sobilik välitingimustesse. • Lisada turvaalale liiva; osaliselt vahetada liiv või läbi kaevata. 	
----	--------	------	--	---	--

					
3.	Turvaala ääris	Ohtlik	<ul style="list-style-type: none"> Turvaala äärise palgid osaliselt pehkinud. 	<ul style="list-style-type: none"> Eemaldada ja asendada uue turvaala piirdega. 	


					
4.	Varjualune	Ohtlik	<ul style="list-style-type: none"> • Tugipostid alt pehkinud. • Katuse veneer pehkinud. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eemaldada. 	



					  
5.	Võrkkiik	Ohtlik	<ul style="list-style-type: none"> • Üks palk osaliselt pehkinud. • Turvaalal koorepuru vähe, osaliselt kõdunenud. • Turvaala äärispalgid osaliselt pehkinud (Laternkiigega ühine turvaala). 	<ul style="list-style-type: none"> • Vahetada postid metallpostide vastu või eemaldada toode. • Vahetada turvaala kate. • Eemaldada äärispalgid ja asendada uue turvaala äärisega. 	 



					
--	--	--	--	--	--


Tommi Play OÜ
Savimäe 6A, Vahi alevik
60534 Tartu vald
Reg nr. 10291056

Tel. 734 9117
info@tommi.ee
www.tommi.ee
MKM reg.nr. EEH000483

6.	Laternkiik	Ohtlik	<ul style="list-style-type: none"> • Üleval liigendi kinnitus loksub (metallil võib poldi ava olla suuremaks kulunud). • Pesa maakinnituskett liiga pikk ja kinnitusviis halb. Pesa kiigub vastu tuguposti. • Üks kinnituskruvi köie kinnitusel osaliselt lahti. • Turvaalal koorepuru lohus. • Turvaala äärispalgid osaliselt pehkinud (Võrkkiigega ühine turvaala). 	<ul style="list-style-type: none"> • Lisada uus kinnituspolt (vajadusel kõrvale uus ava puurida). • Teha uus kinnitus lühema ketiga. • Kinnitada kruvi. • Vahetada turvaala kate. • Eemaldada äärispalgid ja asendada uue turvaala äärisega. 	
----	------------	--------	--	---	--



					
7.	Korvpallikonstruktsioon	Halb	<ul style="list-style-type: none"> • Rõngal kettvõrk katki. • Rõngal värv koorub. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lisada uus kettvõrk. • Puhastada ja (pulber)värvida rõngas. 	

8.	Laterunkiik	Ohtlik	<ul style="list-style-type: none"> • Pesa maakinnituskett liiga pikk, pesa kiigub vastu tugiposti. • Koorepuru ala lohklik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lühendada maakinnitusketti. • Lisada koorepuru. 	
9.	Pink seljatoega 8tk.	Halb	<ul style="list-style-type: none"> • Värvikihid kooruvad. • Üks lauaots pehkinud. • Metallkonstruktsioonil roostet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Puhastada kõik värvikihid ja uuesti värvida (või lisada uus laudis). • Pehkinud laud vahetada. • Metallosa puhastada ja (pulber)värvida. 	

					
--	--	--	--	--	--

Tommi Play OÜ
Savimäe 6A, Vahi alevik
60534 Tartu vald
Reg nr. 10291056

Tel. 734 9117
info@tommi.ee
www.tommi.ee
MKM reg.nr. EEH000483

					
10.	Prügikast 10tk.	Hea			
11.	Jalgrattahoidik 2tk.	Hea			

Ülevaatuse teostaja: Andrus Ottas, hooldusjuht.
Akti koostaja: Annika Pärn, müügisekretär.