



MÄRKUSED:

- Teraskonstruktsioonide ja kinnitusvahendite keskkonnklass C–3
- Kõik kinnikaetavad puitosad sügavimmutada
- Plekiahvli otsad ”tejel 1” kinnitada talale 2–kruviga igas vaos (SW 5,5x40), teistel tugeudel 1–kruviga igas vaos (SW 5,5x40)
- Plekiahvlite pikiservad ühendada omavahel vao harja küljel kruvidega SL–2 4,8x19 s=500
- Plekiahvlite pos–2 ja pos–3 ülekatte osa pikiservad ühendada omavahel iga vao harja külgedel mõlemalt poolt kruvidega SL–2 4,8x19 s=250

SPETSIFIKATSIOON KATUS				
POS.	NIMETUS	MÕÖTMED, mm	KOGUS	MASS,kg kokku
1	T45–30L–905 t=0,7	6140x905	42	1437,6
2	T45–30L–905 t=0,7	6740x905	12	225,4
3	T45–30L–905 t=0,7	4490x905	12	150,2