



VKNOU		Tööks	TARTULINNVALITSUS
REKURTEL/RTS	Objekt		VARIKU KOOL
Piksekatse teostuspaik.	Asukoht		Prima 1/Prima 3, Tartu
KATUSE PIAAN	Revisioon		05.08.2019
			Märkus: Hoonetel on paigutatud 3 tüüpi piksekatse võrk.
			Standard ES E0 6308 "Piksekatse"
			Standardiga vastavuse ENE-EE 91024-1 standardiga.