



1. Vaade Kitsalt tänavalt lääne suunas




2. Vaade Kitsalt tänavalt ida suunas



3. Vaade Kitsas 8 esi- ja läänefassaadile



4. Vaade Kitsas 8 lääne- ja lõunafassaadile



5. Kitsas 8 loodenurga sokkel



6. Peauks Kitsas 8 esifassaadil



7. Puitraamiga aken esifassaadil



8. Varikatus peaukse kohal



9. Terrasiitkrohviga kaetud räästakarniis



10. Eenduv tuulekoda hooviküljel



11. Vaade Kitsas tn algusele



12. Vaade Kitsas 8 hoonele edelast



13. Vaade Kitsas 8 hoonele edelast



14. Vaade Kitsas 8 hoonele lõunast



15. Vaade Kitsas 8 hoonele kagust



16. Vaade Kitsas 8 hoonele idast



17. Vaade Kitsas 8 hoonele Vanemuise tänavalt



18. Vaade Kitsas 8 krundile



19. Vaade Kitsas 8 hoonele kagust



20. Vaade Kitsas 8 hoonele kirdest



21. Kitsa tänava vaade ida suunas



22. Vaade Kitsasle tänavale Ülikooli tänavalt



23. Vaade Vanemuise tänavale idast




24. Vaade Vanemuise tänavale idast



25. Vaade Teater Vanemuine suunas



25a. Foto 2002. aastast nüüdseks lammutatud puukuuriga



26. Vaade I korruse trepile




27. Vaade II korruse trepile



28. Keldriruumi vaade



29. Keldri sissepääsu trepp



30. Peaukse hing