



### TINGMÄRGID

- Krundipiir
- I väertusklass (välimine ring)
- II väertusklass (välimine ring)
- III väertusklass (välimine ring)
- IV väertusklass (välimine ring)
- V väertusklass (välimine ring)
- 5 tervisliku seisundi klass (sisemine ring)
- 4 tervisliku seisundi klass (sisemine ring)
- 3 tervisliku seisundi klass (sisemine ring)
- 2 tervisliku seisundi klass (sisemine ring)
- 1 tervisliku seisundi klass (sisemine ring)
- hooldusraierie
- Võrahooldus
- Puu/pöõsa number ja liigi lühend

Märkused:  
 1. Hinnangu koostamisel on kasutatud Geodeesia 24 OÜ 2018. a jaanuaris (täiendatud 05.01.2019) koostatud alusplaani täpsusastmega 1:500 töö nr 20591-18. Maa-ala on mõõdistatud riigi koordinaatide süsteemis L-EST'97 ja kõrgused EH2000 kõrguste süsteemis.



**Artes Terrae**  
 MAASTIKUARHITEKTID

Töö: Tähe tn 4 krundi detailplaneering  
 Dendroloogiline hinnang

|                        |                          |                                   |                 |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| AB Artes Terrae OÜ     | Projektsuhtur: Mart Hlob | Tellijä: Robin Kinnisvara OÜ      | Töö nr: 1894DP1 |
| Reg nr 12978320        | Auskoht: Tanel Breede    | Kaupäev: 20.04.2021               | Maõ: 1:500      |
| Küütri 14, Tartu 51007 | art@artesterrae.ee       | Faill nime: 1894DP1 Tähe 4 dp.dgn | lootise nr: 1   |