

PIIRIPROTOKOLL NR. LY2007083635

Tartu maakond Tartu linn Kandiküla

Laikasküla tee 5 ja Laikasküla tee 5a

Käesolev piiriprotokoll on koostatud maamõõtja Lale Purge (tegevuslitsents nr. 500 MA-k) poolt piiri ja piirimärkide maastikul kindlakstegemise ja kättenäitamise kohta.

Puudutatud katastriüksused ja -isikud

Katastriüksus	Omanik	Kutse saadetud	Osalet piiride kättenäitamisel	Allkiri
Laikasküla tee 5 83101:001:0525	Sheryl Võsu	suuline kutse	02.11.2020	
Laikasküla tee 5a 83101:001:0535	Marge Herik	suuline kutse	02.11.2020	
Laikasküla tee T1 83101:001:0410	Marge Herik	suuline kutse	02.11.2020	
Laikasküla tee 10 83101:001:0409	Silver Soo Maarika Roosiväli	23.10.2020 23.10.2020		
Laikasküla tee 1//1a 83101:005:0021	Ene Jõgi	23.10.2020		
Laikasküla tee 3 83101:005:0028	Jüri Tomson	23.10.2020		
Laikasküla tee T2 83101:001:0681	Tartu linn			
Olevi 79301:001:0394	Maaeluministeerium			

Piirikirjeldus – Laikasküla tee 5

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
5	metalltoru	sirgjooneline	-	olemas	-
4	asfaldi nael	sirgjooneline	-	taastatud	-
1	metalltoru	sirgjooneline	-	olemas	-
15	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
2	metalltoru	sirgjooneline	-	olemas	-
3	metalltoru	sirgjooneline	-	olemas	-
10	metalltoru	sirgjooneline		olemas	-
9	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
8	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
7	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-

Asjaosaliste märkused ja taotlused:

- Piirimärgid 5, 1, 2, 3, 10, olemasolevad metalltorud.
- Piirimärk 4 taastatud asfaldi nael.
- Piirimärk 15 taastatud metalltoru
- Piirimärgid 7, 8, 9 paigaldatud uued metalltorud.
- Varem mõõdistatud Laikasküla tee 5 piirimärgid 8, 9, 10, 11 eemaldatud.

Piirikirjeldus – Laikasküla tee 5a

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
14	metalltoru	sirgjooneline	-	olemas	-
5	metalltoru	sirgjooneline	-	olemas	-
7	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
8	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
9	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
11	ol.bet post	sirgjooneline	-	olemas	-
12	met aiapost	sirgjooneline	-	olemas	-
13	bet post	sirgjooneline	maaga tasa	olemas	-

Piiride kindlaks tegemine:

Põhjus: Maastikul oleva pp 14 asukoha erinevus Laikasküla tee 5a pp 1 suhtes lubamatu. Laikasküla tee T1 pp4 ja Laikasküla tee T2 pp1 suhtes lubamatu.

Selgitus: Laikasküla tee 5a piiripunkt 1, plaanil nimetatud piirimärk koordineeritud riikliku geodeetilise võrgu suhtes lubamatult suur. Maaomaniku sõnul on piirimärk asunud kogu aeg selles kohas.

Tulemus: Piirimärk 14 jääb olemasolevasse kohta, maamõõtja määrab uued koordinaadid.

Asjaosaliste märkused ja taotlused:


- Varem mõdistatud Laikasküla tee 5a pp 6 maastikul hävinenud ja ei näe põhjust taastada, kuna asub Laikasküla tee 5 ja Laikasküla tee 5a põhja poolsel sirgel piirilõigul. Sellele sirgele paigaldas uue piirimärgi, vastavalt soovile piiri muuta. Laikasküla tee 1 plaanil ei ole kajastatud antud piirimärki, kuna on paigaldatud 2016 a. jagamise käigus. Uus käänupunkt nr 9 paigaldatud piiride muutmise käigus.
- Vanad piirimärgid nr. 8, 9, 10, 11 eemaldatud, uued piirimärgid nr 9, 8, 7 paigaldatud piiri muutmise käigus.
- Piirimärgid 14, 5, olemasolevad metalltorud.
- Piirimärk 11 bet post, piirimärk 13 bet post maaga tasa, piirimärk 12 metallist aiapost.
- Piirimärgid 7, 8, 9 paigaldatud uued metalltorud.

PIIRIPUNKTIDE JA PIIRIDE SCHEEM

Asukoht: Tartu linn Kandiküla Laikasküla tee 5 ((83101:001:0525) ja
Laikasküla tee 5a (83101:001:0535)

Piiriprotokoll LY2007083635

Lisa 1



Leppemärgid:

- katastriüksuse piir
- registreeritud katastriüksuse piir
- tähistatud piirimärk (piiripunkt)
- ① piiripunkti nr

Koostas: maamõõtja Lale Purge