






-  sokkel: laotud Columbia-kivi, krohvitud Tikkurila Facade 4971 hall
-  liimpuitpostid 160x240mm, liimpuittalad 10800x480x160mm
-  välisvoodrilaud nt UTS6 S-profiil 145(katte laius 135)x18 Raitwood, horisontaalne paigaldamine
-  välisvoodrilaud nt UTS6 S-profiil 95(katte laius 85)x18 Raitwood, vertikaalne paigaldamine
-  välisvoodrilaud, katuse servalaud, liimpuitpostide vaheprussid - värvitud Pinotex Classic 107 Pappel

- käesolev joonis tühistab kõik sama numbriga varasema kuupäevaga joonised
- enne ehitustööde alustamist, hoone konstruktsioonide avamisel, tuleb uuesti ülevaadata detailide ja konstruktsioonide ehitustehniline olukord, pildistada ja mõõta kõik avalikud ja hetkel varjatud konstruktsioonid ja elemendid
- kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel
- kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga
- joonised ja seletuskiri moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos, vasturääkivuste ilmnemisel teavitada projekteerijat

muut.	arv	muudatuse kirjeldus	kuupäev	alkiri
 <p>EP10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001 Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti 733 3170 info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee</p>			<p>joonis VAADE EDELAST. VAADE KIRDEST</p> <p>objekt KARLOVA KOOLI STAADIONI OSALINE REKONSTRUEERIMINE</p> <p>aadress TARTU, KARLOVA, LINA 2</p> <p>tellijä TARTU LV LINNAVARADE OSAKOND</p> <p>projekti juht ALAR PEEDO</p> <p>arhitekt JELENA BELJAJEVA</p>	<p>töö nr 11/2016</p> <p>staadium PP</p> <p>kuupäev 02.06.2016</p> <p>fail Karlova_PP A</p> <p>mõõtkava 1:100</p> <p>joonise nr A_03</p> <p>muut</p>